

# 南星中屋外施設の改善を

答 必要に応じた対応をする



大城 重太 議員

**問** 南星中の屋外施設の改善をしてほしいがどうか。  
**教育長** 必要に応じた対応を行なう。



水がたまるテニスコート

**問** テニスコートの水はけが悪く、部活動に影響が出ている。必要に応じた対応とはどの程度か。  
**教育総務課長** 水はけのよくない場所は学校側と協力して、水たまりができるないように補修整備を行い、その後は学校側で維持管理等も強化したい。

**問** グラウンドも、水がたまり続けている。そこも芝生を除去して水が流れるような整備が可能か。  
**教育総務課長** テニスコートと同様、学校側と協力して水たまりができるないように補修整備を行いたい。

## 照屋区水路の整備を

**問** 照屋の「石獅子A」の通りを流れる水路の外壁は石積みになつていて、危険性はないか。  
**副町長** 現地を調査したところ危険性は見られず、現状での安全性は確保されている。



照屋区内の水路

**問** 石積みの穴が、大雨時の崩壊の恐怖をあおり、ハブのウンドやテニスコートには不向きと思うが、完全に除去することは可能か。  
**副町長** 管理が難しい芝生はグラウンドやテニスコートには不向きと思うが、完全に除去することは可能か。

**問** 芝生の現状と、議員の提案も学校側に伝えて協議したい。  
**教育総務課長** 芝生の現状と、議員の提案も学校側に伝えて協議したい。

**問** ハブの隠れ場所をなくすためにセメントで隙間を埋めた形跡がある。その何カ所かが剥離して少し落ちている状態になつていて、状況を見ながら、隙間が大きいところはこれら対処していきたい。  
**都市整備課長** 現場では、当初ハブの隠れ場所をなくすためにセメントで隙間を埋めた形跡がある。その何カ所かが剥離して少し落ちている状態になつていて、状況を見ながら、隙間が大きいところはこれら対処していきたい。

**問** 石積みの穴が、大雨時の崩壊の恐怖をあおり、ハブのウンドやテニスコートには不向きと思うが、完全に除去することは可能か。  
**副町長** 現地を調査したところ危険性は見られず、現状での安全性は確保されている。

**問** 水路に落ちないよう柵が設置されているが、腐食している箇所がある。安全点検等はしているか。  
**副町長** 補修の必要なところがあつたので、早期に対応する。また、点検については、職員による巡回点検を実施している。